



Prüfprotokoll

Auftrag: Seago**Serie:** Bruchlast Kette/Splice

Prüfdatum: 11.02.2016 00:00

Prüfung: Universalversuch

Prüfer: AW

Norm: Ohne Norm

Bemerkungen: Art.01047-1400

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 8-plait butt splice | 6. 6 wrap whipping |
| 2. 8-plait soft eye splice | 7. 18 wrap whipping |
| 3. Standard | |
| 4. 7 links | |
| 5. 15 links | |

Name**Kanalwerte bei maximaler Kraft**

1.	Kraft max.	30,48 kN
	Weg	1313,1 mm
2.	Kraft max.	23,57 kN
	Weg	1040,5 mm
3.	Kraft max.	23,87 kN
	Weg	1115,3 mm
4.	Kraft max.	24,30 kN
	Weg	1491,2 mm
5.	Kraft max.	17,35 kN
	Weg	1489,1 mm
6.	Kraft max.	27,49 kN
	Weg	1121,8 mm
7.	Kraft max.	25,17 kN
	Weg	1494,7 mm

Geprüft auf Form+Test Prüfmaschine LZ 250 Z1297195

Kalibriernummer des Deutschen Kalibrierdienstes: B5976 und des Germanischen Lloyd's: GL119

Datum: 12.02.2016

QZV DIN ISO 9001
DIN ISO 14001

Seite: 1